

Kongepartens Vandværk
Lyngvej 62
4560 Vig

Analyserapport nr. 20250606/012
06. juni 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE

Temperatur

13,1

°C

Lugt*

Ingen lugt

Smag*

Normal

Farve*

Gullig

Udseende*

Klar

Prøvetype:

Udskylningsprøve

Prøvested:

Køkken
Ellinge Skovvej 5
Højby Lyng

Prøvedato:

2025-06-02 Kl. 19:00

Prøvetager:

Laboratoriet

DS/ISO5667-5:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE

RESULTAT

Vandkvalitetskrav¹⁾

METODE

S_r

Kimtal v. 22°C

cfu/ml

100

200

DS/EN ISO 6222, 1:2002

0,15

Coliforme bakterier

MPN/100 ml

< 1

i . m .

Colilert Quanti Tray

0,06

E. coli

MPN/100 ml

< 1

i . m .

Colilert Quanti Tray

0,06

BactiQuant (Kimtal, total)

RFU

134

BactiQuant

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE

RESULTAT

Vandkvalitetskrav¹⁾

METODE

U_{rel}

Farvetal

Pt

mg/l

17

!

15

DS/EN ISO 7887:2012

15 %

Turbiditet

FNU

0,27

1

DS/EN ISO 7027-1:2016

5 %

pH

pH

8,0

7 - 8,5

DS/EN ISO 10523:2012

Ledningsevne

mS/m

94,7

250

DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)

15 %

Ilt

O₂

mg/l

8,0

DS/ISO 17289:2014

5 %

Jern, total

Fe

mg/l

0,035

0,2

DS 225:1939, mod.

10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, *Laborant*