

Mikrobiologisk kontrol

Kongepartens Vandværk
Lyngvej 62
4560 Vig

Analysereport nr. 20250606/013
06. juni 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvetype: Udslyningsprøve		
Temperatur	11,1	°C	Prøvested: Afgang, værk Lyngvej 62 Kongeparten VV		
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Gullig				
Udseende*	Klar		Prøvedato: 2025-06-02 Kl. 09:42	DS/ISO5667-5:2006	
			Prøvetager: Laboratoriet		
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	4	50	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1	5	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
BactiQuant (Kimtal, total)	RFU	64		BactiQuant	
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.					
Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. U _{rel} og S _r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)			 Karin Due, Laborant		