

Kongepartens Vandværk
Lyngvej 62
4560 Vig

Analyserapport nr. 20251209/001
09. december 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Straksprøve		
Temperatur		15,7	°C	Prøvested: Køkken Tingstedvej 2 Hønsinge Lyng		
Lugt*		Ingen lugt		Prøvedato: 2025-12-01 Kl. 11:22		
Smag*		Normal		Prøvetager: Laboratoriet		
Farve*		Gullig		MST Manual for Prøvetagning ver. 6 2025		
Udseende*		Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	4	200	DS/EN ISO 6222:2000	0,15	
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06	
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06	
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000+MM0013	0,11	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt mg/l	17 !	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %	
Turbiditet	FNU	0,06	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %	
pH	pH	7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012		
Ledningsevne	mS/m	93,8	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %	
Ilt	O ₂ mg/l	10		DS/ISO 17289:2014	5 %	
Jern, total	Fe mg/l	0,017	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %	
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ki und

Karin Due, *Laborant*