

Kongepartens Vandværk
Lyngvej 62
4560 Vig

Analyserapport nr. 20251209/002
09. december 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve	
Temperatur		8,3	°C	Prøvested: Køkken Tingstedvej 2 Hønsinge Lyng	
Lugt*		Ingen lugt		Prøvedato: 2025-12-01 Kl. 11:27	
Smag*		Normal		Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Farve*		Gullig			
Udseende*		Klar			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE S _r
Kimtal v. 22°C		cfu/ml	7	200	DS/EN ISO 6222:2000 0,15
Coliforme bakterier		MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray 0,06
E. coli		MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray 0,06
BactiQuant (Kimtal, total)		RFU	90		BactiQuant
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U _{rel}
Farvetal Pt		mg/l	17 !	15	DS/EN ISO 7887:2012 15 %
Turbiditet		FNU	0,06	1	DS/EN ISO 7027-1:2016 5 %
pH		pH	7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012
Ledningsevne		mS/m	93,3	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C) 15 %
Ilt O ₂		mg/l	9,9		DS/ISO 17289:2014 5 %
Jern, total Fe		mg/l	0,014	0,2	DS 225:1939, mod. 10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, *Laborant*