

Driftskontrol

Kongepartens Vandværk
Lyngvej 62
4560 Vig

Analyserapport nr. 20251212/007
12. december 2025
Blad 1 af 2

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve Prøvested: Afgang, værk Lyngvej 62 Kongeparten VV Prøvedato: 2025-12-01 KL 11:10 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Temperatur	8,9	°C		
Lugt*	Ingen lugt			
Smag*	Normal			
Farve*	Gullig			
Udseende*	Klar			
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE U_{rel}
pH	pH	8,0	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012
Ledningsevne	mS/m	93,5	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C) 15 %
Ilt	O ₂ mg/l	9,1		DS/ISO 17289:2014 5 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ramjee Arjun

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

Analyserapport nr. 20251212/007
12. december 2025
Blad 2 af 2

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Arsen og Nikkel er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 305727/25, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ramjee Arjun

Marie-Louise Andersen, *Laborant*