

Kongepartens Vandværk
Lyngvej 62
4560 Vig

Analyserapport nr. 20260305/001
05. marts 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Straksprøve		
Temperatur		11,1	°C	Prøvested: Køkken Ellinge Skovvej 5 Højby Lyng		
Lugt*		Ingen lugt		Prøvedato: 2026-03-02 Kl. 10:42		
Smag*		Normal		Prøvetager: Laboratoriet		
Farve*		Gullig		MST Manual for Prøvetagning ver. 6 2025		
Udseende*		Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimal v. 22°C		cfu/ml	41	200	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
Coliforme bakterier		MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli		MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker		cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000+MM0013	0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal Pt		mg/l	18	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,05	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	8,1	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	91,3	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v.20°C)	15 %
Ilt O ₂		mg/l	11		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total		Fe	0,022	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %
Nitrit		NO ₂ ⁻	0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Ki und

Karin Due, *Laborant*